

C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità **-Ortolano-** alla data del 23 luglio 2018

Esiti AeDES

Esito	Significato
A	Edificio agibile
B	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
C	edificio parzialmente inagibile
D	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento
E	Edificio inagibile
F	Edificio inagibile per rischio esterno
R	Rudere

Esito	Nome	indirizzo	foglio	particella - sub
A-F	De Dominicis Giocondo (esito verifica AeDES)	Via Po 4	46	22
B-F	Scipioni Ruggero (esito verifica AeDES)	Via Nazionale snc	46	534
E	Di Carlo Gino (esito verifica AeDES)	Via del Fiume snc	46	39
E-F	Rossi Maria Domenica (esito verifica AeDES)	Via Nazionale snc	46	23
E	Mattiello Gina (esito verifica AeDES)	Via Nazionale snc	46	522 - sub 1

E	Moretti Gina (esito verifica AeDES) SU PORZIONE FABBR.	Via Nazionale snc	2	702 - 708
B	Moretti Gina (esito verifica AeDES) SU PORZIONE FABBR.	Via Nazionale snc	2	702 - 708