

C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità **-Campotosto-** alla data del 23 MAGGIO 2019

Esiti AeDES

Esito	Significato
A	Edificio agibile
B	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
C	edificio parzialmente inagibile
D	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento
E	Edificio inagibile
F	Edificio inagibile per rischio esterno
R	Rudere

Esito	Nome	indirizzo	foglio	particella - sub
E	Paolini Anna ed altri	Via trocomello snc	26	349 sub 3-4-5-6--7