

## C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità -**Attività Produttive** - alla data del 19 OTTOBRE 2018

### Esiti AeDES

| Esito    | Significato  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Edificio agibile   |
| <b>B</b> | Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento |
| <b>C</b> | edificio parzialmente inagibile  |
| <b>D</b> | edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento                      |
| <b>E</b> | Edificio inagibile   |
| <b>F</b> | Edificio inagibile per rischio esterno   |
| <b>R</b> | Rudere   |

|              |   |                     |            |    |           |
|--------------|---|---------------------|------------|----|-----------|
| <b>B</b>     | Tessitura - Perilli Assunta                         | Via Castello snc    | Campotosto | 26 | 6         |
| <b>A - F</b> | Leli Berardino                                      | Via Largo Roma 5    | Mascioni   | 38 | 1517-2050 |
| <b>A</b>     | Riv. salumi formaggi macelleria - D'alessio Rinaldo | Via Santa Croce snc | Mascioni   | 38 | 2211      |