

C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità **-Campotosto-** alla data del 19 OTTOBRE 2018

Esiti AeDES

Esito	Significato
A	Edificio agibile
B	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
C	edificio parzialmente inagibile
D	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento
E	Edificio inagibile
F	Edificio inagibile per rischio esterno
R	Rudere

A - F	Onofri Tiberio	Via Belvedere 6	26	264
A	Deli Serafina, Deli Nadia, Deli Claudia	Via Castello snc	26	315
A	Donini Lorenzo Maria	Via Trocomello snc	26	7
A	De Angelis Lorella & De Angelis Roberto	Largo Ala snc	26	404 - sub 1, 3, 4
A	Isidori Francesco	Piazza Quadra 3	26	262 - sub 3
E - F	Reali Iole	Via Trento 5	26	485 - 487
B - F	Deli Margherita, Elsa & Deli Laura	Via Belvedere 7	26	216 - sub 1 sub 5
B	Sista Maria	Via Trento snc	26	488