

## C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità *-Mascioni-* alla data del 19 OTTOBRE 2018

### *Esiti AeDES*

Esito	Significato
<b>A</b>	Edificio agibile
<b>B</b>	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
<b>C</b>	edificio parzialmente inagibile
<b>D</b>	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento
<b>E</b>	Edificio inagibile
<b>F</b>	Edificio inagibile per rischio esterno
<b>R</b>	Rudere

### *Esiti FAST*

Esito	Significato
<b>A</b>	Edificio Agibile
<b>N. U.</b>	Edificio Non Utilizzabile
<b>N.U.R.E.</b>	Edificio Non Utilizzabile per solo Rischio Esterno
<b>R.A.</b>	Richiesta scheda AeDES per approfondimento

<b>N. U.</b>	Leli Berardino e Leli Domenico	Via Provinciale	38	3010
<b>A</b>	Alimonti Carlo e Rosa	Via Campotosto	38	1605
<b>A</b>	D'Alessio Mauro	Via Dritta 5	38	1660
<b>A</b>	Paolini Annunziata	Via Dritta 50	38	1572
<b>A</b>	D'Alessio Angelo	Via Dritta 20	38	1832
<b>A</b>	Antonelli Andrea	Via Lago Monte 1	38	1563 - sub 1
<b>E</b>	Di Sero Edoardo	Via Dritta	38	1819
<b>B</b>	Paolini Laurina Cecilia	Via Casette 9	38	255
<b>E - F</b>	Paolini Francesco (deposito)	Via Scococcia snc	38	3125
<b>A</b>	Di Sero Eliana	Via dei Martiri snc	38	1580 - 1581
<b>A</b>	Adriani Rinaldo	Via Campotosto snc	38	1678