

C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità **-Poggio Cancelli-** alla data del 19 OTTOBRE 2018

Esiti AeDES

Esito	Significato
A	Edificio agibile
B	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
C	edificio parzialmente inagibile
D	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento
E	Edificio inagibile
F	Edificio inagibile per rischio esterno
R	Rudere

E	Marzi Luigi	Via Cantalupo snc	10	1455
B	Berardi Domenica, Viviana, Alessandro	Via Santa Maria snc	10	1438
A	Mordini Alfiero	Via della Villa snc	10	346
A	Menenti Rolando & Berardi Liliana	Via Santa Maria snc	10	95
A - F	Marchetti Miria - Consalvi Laura	Via orzella snc	10	351 - 352