

C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità *-Mascioni-* alla data del 23 luglio 2018

Esiti AeDES

Esito	Significato
A	Edificio agibile
B	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
C	edificio parzialmente inagibile
D	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento
E	Edificio inagibile
F	Edificio inagibile per rischio esterno
R	Rudere

Esito	Nome	indirizzo	foglio	particella - sub
B	Adriani Michele (esito verifica AeDES)	Piazza dei Martiri snc	38	3140
A	D'Alessio Virgilio (esito verifica AeDES)	Via Dritta snc	38	2034
A	Paolini Giuseppa (esito verifica AeDES)	Via Cimosà snc	38	1629
A-F	Santucci Patrizia (esito verifica AeDES)	Via Capoccia snc	38	2159

A-F	D'Alessio Michelina (esito verifica AeDES)	Via Santa Croce 44	38	1504
A-F	Adriani Sabatino (esito verifica AeDES)	Via Miralago 2	38	2037
A-F	Di Sero Renzo (esito verifica AeDES)	Via del Pellegrino snc	38	2269-3158
A-F	Di Sero Domenico (esito verifica AeDES)	Via del Pellegrino snc	38	3159
A	Marcelli Elvira (esito verifica AeDES)	Via del Monte snc	38	1585 - sub 1
A-F	Adriani Emilia (esito verifica AeDES)	Via Santa Croce snc	38	2417
A-F	Pompili Daniela (esito verifica AeDES)	Via Martiri snc	38	3073
A	Pompili Alfonso (esito verifica AeDES)	Via Cimosà snc	38	3077
A	Antonelli Giorgio (Esito verifica AeDES)	Via Scococcia snc	38	2182
A-F	Verini Mario (esito verifica AeDES)	Via Dritta 31	38	1917
A-F	Cossu Fabio (esito verifica AeDES)	Via Giuseppe Parini	38	2053