

## C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità **-Poggio Cancelli-** alla data del 23 luglio 2018

### Esiti AeDES

Esito	Significato
<b>A</b>	Edificio agibile
<b>B</b>	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
<b>C</b>	edificio parzialmente inagibile
<b>D</b>	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento
<b>E</b>	Edificio inagibile
<b>F</b>	Edificio inagibile per rischio esterno
<b>R</b>	Rudere

<b>A</b>	Marzi Ludovico ( <b>Aedes in seguito NURE</b> )	Via Cantalupo snc	10	496
<b>A</b>	Vicerè Biagio ( <b>Aedes in seguito NURE</b> )	Via Cantalupo snc	10	497
<b>A</b>	Ranucci Armida ( <b>Aedes in seguito NURE</b> )	Via san Giorgio snc	10	1473
<b>A</b>	Berardi Giorgio ( <b>Aedes in seguito NURE</b> )	Via Santa Maria snc	10	1383
<b>A</b>	Berardi Maria Luisa ( <b>Aedes in seguito NURE</b> )	Via San Giorgio 37	10	311
<b>A</b>	Pietrangeli Anna Maria ( <b>Aedes in seguito NURE</b> )	Via della Villa snc	10	294